



C/Anglí 41-43

Estem duent a terme una rehabilitació de les 4 façanes de la finca i també del terrat. Restauració i reposició de les peçes d'obra vista. Neteja de l'obra vista amb aigua a pressió i posterior tractament amb producte hidrofugant. Sanejament de lloses de balcó i línies de forjat refet de la totalitat dels estucs. Instal·lació de trencaigües en la totalitat dels perímetres de balcó. Fixació mecànica de la totalitat dels elements de façana de pedra artificial. Neteja de pedra artificial i posterior aplicació de pintura específica per a la protecció d'armadures metàl·liques enfront a la carbonatació.