



ACTUACIONS

- 1 REPARACIÓ DE PARAMET ESTUCAT EN MAL ESTAT AMB ESTUC DE CALÇ ACABAT AMB UNA VELADURA DE SILICATS SEGONS ESTUDI CROMÀTIC
- 2 REPICAT DE L'ARREBOSSAT DE LA LLOSA DEL BALCÓ I POSTERIOR RECONSTRUCCIÓ AMB MORTER REPARADOR AMB ENDURIDORS DE SILICAT
- 3 NETEJA I REPARACIÓ DE LA JUNTA OBERTA DE LA CORNISA
- 4 RECONSTRUCCIÓ DE LA PEDRA ESCAPÇADA DE LA CORNISA
- 5 NETEJA DE LA BARA DE FERRO, TRACTAMENT ANTIOXIDACIÓ, ACABAT AMB ESMALT FÈRRIC NEGRE FORJA
- 6 REPARACIÓ I / O SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES DE FUSTA



FAÇANA REMUNTA



REFERÈNCIES
A: F2.15.65

B: F6.10.70

FAÇANA HISTÒRICA



REFERÈNCIES
A: F2.15.65

B: F6.10.70

C: E8.10.30

D: G5.18.42 (RAL 6013)

SEGONS ESTUDI DE PATOLOGIES